

TRAJE DE APICULTURA CONTRA PICADURAS DE ABEJAS

El traje de apicultura Bee Protection con careta y guantes incorporados brinda protección corporal ante el ataque de abejas. Está fabricado en drill super ocho color beige. El angeo de protección facial está estructurado para ser transpirable y mantener a las abejas alejadas de la cara.

Descripción técnica:

El material grueso del overol enterizo está fabricado en drill súper ocho para ofrecer protección contra picaduras de abejas, incluye máscara de protección facial y guantes manga larga que cubren hasta el codo completo con una parte elástica para ajustarse perfectamente alrededor del brazo del apicultor.

Especificaciones del producto:

1 Especificaciones:

- a. Material: Drill súper ocho
- b. Cuello: Tipo militar
- c. Angeo: Plástico en fibra de vidrio
- d. Bolsillos: (seis) tipo parche
- e. Color claro: Beige
- f. Ajuste: Resortes en puño, bota y cintura
- g. Tipo de costura: Doble

2 Diseño:

- h. Cierre de cremallera en bolsillos frontales, una central y una en el angeo.
- h. Provisto de cremalleras slider semi metálico y dientes en plástico
- i. Guantes sobrepuestos manga larga de confección holgada.
- f. Ajuste a cintura, puños, brazos y tobillos, resortado.
- j. Recomendado en trabajos del sector eléctrico, granjas apícolas, bomberos y empresas de poda.
- k. Comodidad y protección integral.

Información complementaria:



Talla

S | 36

M | 38

L | 40

Modelos | Referencias:

ID	Referencia	Descripción	Talla
0100009000323	SP-OEA-BEE-T.S	OVEROL APICULTURA BEIGE BEE PROTECTION T.S	S
0100009000324	SP-OEA-BEE-T.M	OVEROL APICULTURA BEIGE BEE PROTECTION T.M	M
0100009000325	SP-OEA-BEE-T.L	OVEROL APICULTURA BEIGE BEE PROTECTION T.L	L

Aplicaciones:



Eléctrico



Granjas apícolas



Bomberos



Poda



Recomendaciones:

Uso: Asegúrese de seguir estas precauciones para buena conservación de la tela del traje de protección:

- Lavar a mano o en lavadora en ciclo suave y por separado.
- Lavar únicamente con colores similares.
- Actuar rápido en caso de mancha.
- No utilizar elementos abrasivos como cepillos de cerdas duras.
- No usar blanqueador a base de cloro.
- Usar detergentes suaves.
- Lavar a una temperatura máxima 30° C.
- No retorcer

Productos relacionados:



Guante tipo ingeniero



Guante látex anticorte



Guante látex anticorte